

아프리카 도시의 안전 시설물 분석

꽃길 팀

조경학과 21429232 박형근 건축공학과 21522524 김주현 도시지역계획학과 21608587 김은지

0 0 0

INDEX

1 주제 설명 2 나라별 실태 3 나라별 비교 및 개선점 4 결론

1. 주제 설정

주제 설명

아프리카 안전 관련 시설물




2. 나라별 실태

나라별 실태 _케냐






나라별 실태 _케냐





나라별 실태 _케냐





나라별 실태 _짐바브웨





나라별 실태 _짐바브웨






나라별 실태 _남아공





나라별 실태 _남아공






나라별 실태 _남아공





3. 나라별 비교 및 개선점

나라별 비교 _ 1) 보행자 신호등







- 케냐 - 짐바브웨 - 남아공

나라별 비교 _ 2) 교통 신호등







- 케냐 - 짐바브웨 - 남아공

신호등 개선방안






신호등 개선방안

LED 신호등






나라별 비교 _중앙분리대








- 케냐 - 짐바브웨 - 남아공

중앙분리대 개선방안(1)

중앙분리대





중앙분리대 개선방안(2)

완충 중앙분리대



중앙분리대 개선방안(4)


중앙분리대식재





나라별 비교 _가드레일







- 케냐 - 짐바브웨 - 남아공

추락방지 가드레일 개선방안(1)

일반 가드레일





추락방지 가드레일 개선방안(2)


장구형롤링가드배리어



나라별 비교 _ 볼라드







- 케냐 - 짐바브웨 - 남아공

볼라드 개선방안(1)




볼라드 개선방안(2)

우레탄 볼라드






추가 개선점 및 방안






추가 개선점 및 방안



화성동부경찰서가 2016년 한해 동안 20.7km의 무단횡단금지 시설을 설치해 보행자 교통사고를 크게 감소시킨 사례

추가 개선점 및 방안


우레탄 무단횡단 금지 휀스





4. 결론

결론



THANK YOU